


## Merjenje ukrivljenosti okvirja - ZTILT



Navodilo za merjenje ukrivljenosti okvirja

1. Temporalno točko levega okularja poravnajte na horizontalno linijo 0°.
2. Center mostička poravnajte na presečišče horizontalne in vertikalne linije.
3. S temporalno točko desnega okularja odmerite kot ukrivljenosti okvirja - ZTILT.

Primer na sliki (obris okvirja je narisan v sivi):  
ZTILT je 16°.